

BIJLAGE 3:

LIJST VAN LANDSCHAPPELIJK, ARCHITECTONISCH EN/OF CULTUURHISTORISCH WAARDEVOLLE GEBOUWEN

Bijlage 3 Lijst landschappelijk, architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

Nr.	Adres	huisnr.	A.h.	R.s	C.h.	Gaafheid	Informatie
1	Achterste Hermalen	3	+	++	++	+/-	Onkundig verbouwde kopgevel.
2	Achterste Hermalen	5+5A	-	+	++	-	Oorspronkelijke massa behouden; gevels zijn fantasie.
3	Achterste Hermalen	7	++	++	++	+	Waardevol geheel incl aangebouwde stallen; merkwaardige aansluiting dak woning-stal.
4	Bodem van Elde	1	+/-	++	++	-	Ramen aangepast en voorstal hergebruikt.
5	Bogaard	3	+/-	++	++	+/-	Dak en ramen gewijzigd / vervangen; geheel is waardevol.
6	Bogaard	4/6.	+/-	++	+/-	+/-	Onlangs verbouwd; bijgebouwen zijn nieuw.
7	Bogaard	5	+	++	++	+	Bijgebouwen van betekenis als representant bouwperiode.
8	Borne	1	+	+	+	+/-	De bungalow is niet van belang; de achtergelegen boerderij verdient nader onderzoek.
9	Borne	4	++	++	++	+	Zeer waardevolle boerderij; bijzondere dakbedekking.
10	Borne	10	+	++	++	++	Waardevolle boerderij; opmerkelijk dat deze niet beschermd is.
11	Borne	11	+	++	+	+/-	Diverse aanpassingen, vooral aan de zuidgevel. Het bijgebouw is niet van belang.
12	Borne	12	+/-	++	+	+/-	Erg sobere boerderij, waarvan de ramen helaas vervangen zijn.
13	Borne	15	+	++	++	++	Vrij gave authentieke waardevolle boerderij, waarvan de dakbedekking vervangen is.
14	Borne	16	+/-	++	+/-	+/-	Verbouwing heeft voor verlies aan cultuurhistorische waarde gezorgd.
15	Borne	17/17a	+/-	++	+	+/-	Weliswaar gebruik gemaakt van bestaande gevelopeningen, maar te veel dakramen.
16	Boschweg	196	+/-	++	+	+/-	Vervanging van de gevels heeft voor veel verlies aan kwaliteit gezorgd.
17	Boschweg	204	+/-	+/-	-	+	Villa van omstreeks 1930; traditionalisme; straatbeeldtyperend
18	Boxtelseweg	2	+/-	++	+/-	-	Verbouwd met te veel fantasie.
19	Boxtelseweg	2A	+/-	++	+/-	-	Verbouwd met te veel fantasie.
20	Boxtelseweg	5	++	++	++	+/-	Waardevolle boerderij.
21	Boxtelseweg	6	+/-	++	+	+/-	Bedrijfsgebouwe heeft aan cultuurhistorische betekenis ingeboet.
22	Boxtelseweg	14	++	++	+	+/-	Waardevolle boerderij; te veel dakramen.
23	Boxtelseweg	14A	++	++	+	+/-	Waardevolle boerderij; te veel dakramen.
24	Boxtelseweg	16	+/-	++	+	+/-	Verbouwde boerderij waarbij nieuwe gevelopeningen zijn toegepast.
25	Boxtelseweg	17	++	++	++	+	Het geheel incl. schuur is waardevol; zgn. Aussiedlerhofes.
26	Boxtelseweg	19	+	+	+/-	-	Door verbouwing zijn cultuurhistorische waarden aangetast.
27	Boxtelseweg	20	+	++	++	+/-	Waardevol.
28	Boxtelseweg	21	+	+	+	-	Soc-econ. samenhang nog aanwezig.
29	Boxtelseweg	23	++	++	++	++	Heel gave waardevolle wederopbouwboerderij.
30	Boxtelseweg	29	++	++	++	+	Waardevolle boerderij, met slechte raamdetails; veel hout, weinig licht.
31	Boxtelseweg	31	+	++	++	+/-	Wederopbouw boerderij, waarvan enkele zaken zijn aangepast.
32	Boxtelseweg	33	+	++	++	+	Waardevolle boerderij, waarvan de ramen te vervangen zijn door authentieke.
33	Broekkant	6	+	++	+	+	Bedrijfsgebouwe aangepast; kopgevel heeft te veel luiken op de verdieping.
34	Bundershoeve	2	+	++	++	+	Grote boerderij met verschillende bouwfasen.
35	Busselsteeg	18	+	+	+	+/-	Woning en bijgebouwen samen cultuurhistorisch waardevol
36	Dinthersedijk	12	++	++	++	+	Woning en bijgebouwen samen grote wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden

Bijlage 3 Lijst landschappelijk, architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

Nr.	Adres	huisnr.	A.h.	R.s	C.h.	Gaafheid	Informatie
37	Dungensesteeg	9	+	++	++	+	Eerdere wijzigingen niet altijd even goed uitgevoerd, maar herstelbaar.
38	Dwarsweg	6	+/-	++	+/-	-	Bijgebouwen hebben geen cultuurhistorische waarde.
39	Eerdsebaan	1	+	++	+	+	Klooster St. Barbara; ca. 1952; Bossche School; Cultuurhist. En architectonische waarde.
40	Eerdsebaan	53	++	++	++	+	Waardevolle boerderij; ramen zijn herstelbaar.
41	Eerdsebaan	56	-	++	+	-	Wederopbouwboerderij, waarvan de gevels deels herbouwd zijn.
42	Eerdsebaan	57	+	++	++	+	Jammer dat het dak zo nadrukkelijk is uitgevallen.
43	Eerdsebaan	58	++	++	++	+	Waardevolle gave boerderij uit de wederopbouwtijd.
44	Eerdsebaan	63	-	++	+	-	Sterk verbouwde wederopbouwboerderij.
45	Elde	2	++	++	++	+	Aangepaste boerderij met veel authentieke gegevens.
46	Elde	3	+/-	++	+	+/-	Verbouwde, zeer oude boerderij.
47	Elde	4	+/-	+	++	+/-	Boerderij is aangetast, maar herstelbaar; vergt deskundig onderzoek en goed architect.
48	Gemondseweg	32/32A	+	++	+/-	+/-	Verbouwde boerderij tot twee woningen; geen bijgebouwen.
49	Gemondseweg	38	+/-	++	+	+/-	Voormalige boerderij, herbouwd tot woonboerderij.
50	Gemondseweg	45	+/-	++	+/-	-	Voormalige boerderij, verbouwd tot woonboerderij; veel verlies aan kwaliteit.
51	Gemondseweg	47	+/-	++	-	-	Verbouwde boerderij, waarbij aan veel kwaliteiten voorbij gegaan is,
52	Gemondseweg	59	-	+	+	+/-	Verbouwde boerderij; in de boerderij is originele houten draagconstructie nog aanwezig.
53	Gestelseweg	14	++	++	++	+	Zeer fraaie grote boerderij, die nog vrij gaaf oogt.
54	Gestelseweg	16	++	+	++	+	Villa met veel uitbreidingen en aanpassingen
55	Hardekamp	4.	++	++	++	+	Brede gave voormalige boerderij waaraan de mode voorbij gegaan is.
56	Hardekamp	6.	+/-	++	+	+/-	Voormalige boerderij die zeer intensief verbouwd is.
57	Hardekamp	8.	+/-	++	+/-	-	Erg creatief verbouwde boerderij die niet veel met de oorspronkelijke gemeen heeft
58	Het Hoogheke	7.	+	++	+	+	Boerderij uit midden van de vorige eeuw; dak en ramen aangepast.
59	Heuvelstraat	7.	++	++	++	++	Waardevol complex; zeer veel authentieke waardevolle gegevens.
60	Heuvelstraat	15.	+	++	+	+/-	Krukkboerderij: voor SDL zeldzaam boerderijtype; vraagt nader onderzoek.
61	Hoeves	4	++	++	++	+/-	Waardevolle oude boerderij.
62	Hoeves	3.	++	++	++	+	Waardevolle boerderij, in vrij authentieke staat.
63	Houterdsedijk	4.	+/-	++	+	+/-	Herbouwde boerderij waarbij vrij goed naar de details gekeken is.
64	Houterdsedijk	14.	+	++	+	+/-	Waardevolle boerderij, met duidelijk herkenbare aanpassingen.
65	Houterdsedijk	15.	++	++	++	+	Waardevolle boerderij.
66	Houterdsedijk	20.	+	++	+	+/-	Herbouwde boerderij waarbij niet naar de details gekeken is; bijgebouw niet waardevol.
67	Houterdsedijk	21.	+	++	++	+	Grotendeels herbouwde boerderij met authentieke gevelindeling; waaardevol bijgebouw.
68	Houterdsedijk	23.	++	++	++	+	Waardevolle boerderij die zorgvuldig in hergebruik is genomen; waarden zijn behouden.
69	Houterdsedijk	29.	++	++	++	+	Waardevol, gaaf complex met schuur. Zeldzaam aan het worden.
70	Houterdsedijk	31.	+	++	++	+	Als woonboerderij in hergebruik genomen hallehuisboerderij.
71	Houterdsedijk	35.	+	++	+	+/-	Een telkens aan het gewijzigde gebruik aangepaste boerderij.
72	Houterdsedijk	37.	+	+	+	+/-	Boerderij uit midden van de twintigste eeuw waarvan de stalramen vervangen zijn.

Bijlage 3 Lijst landschappelijk, architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

Nr.	Adres	huisnr.	A.h.	R.s	C.h.	Gaafheid	Informatie
73	Kanaaldijk Zuid	1.	+	++	+/-	+/-	Oorspronkelijk waardevolle boerderij die door wijziging veel betekenis verloren heeft.
74	Kapeleind	7.	+	+	+	+	Boerderij uit midden van de 20e eeuw, gering gewijzigd. De schuur is van latere datum.
75	Kapeleind	8.	++	++	++	+	Waardevolle boerderij met veel bouwsporen die de wijzigingen afleesbaar houden.
76	Kerkstraat	6.	+	+	++	+	Boerderij en bijgebouwen met historische waarden. Voormalig bakhuisje op het erf.
77	Kerkstraat	20.	-	++	+	-	Herbouw; nog wel soc-econ. samenhang naar verleden.
78	Kerkstraat	29.	++	++	++	+	Zeer waardevolle en zeldzame boerderij. Hallehuisboerderij met hoekgevel.
79	Kerkstraat	37.	+	+	+	+	Kleine boerderij uit midden vorge eeuw. Gering aangepast door pui in poortopening.
80	Keur	12.	++	+	++	+	Waardevolle boerderij uit het midden van de vorige eeuw.
81	Korteweg	5.	+	++	++	+	Waardevol complex met bijgebouwen.
82	Korteweg	7.	-	++	++	+/-	Waardevol complex met bijgebouwen.
83	Lieseind.	2.	+	++	+	+/-	Voormalige verbouwde boerderij.
84	Lieseind.	4.	+	+	+	+/-	Boerderij uit de wederopbouwperiode, vrij gaaf gebleven.
85	Lieseindsedijk	2.	+	++	+/-	+/-	Herbouwde boerderij waarvan veel cultuurhistorische waarden verloren zijn gegaan.
86	Lieseindsestraat	3.	+	+	+	+/-	Aangetaste boerderij, doch herstelbaar.
87	Lieseindsestraat	4.	+	++	++	+/-	Hallehuisboerderij met aanpassingen van type langgevelboerderij.
88	Lieseindsestraat	9.	+	++	+/-	+/-	Woonboerderij herbouwd waardoor veel bestaande gegevens verloren zijn.
89	Lieseindsestraat	28.	+	++	+/-	+/-	In deze verbouwde woonboerderij is niet veel oorspronkelijks terug te vinden.
90	Lieseindsestraat	30.	++	++	++	+/-	Bouwkundig slecht, maar gaaf; van grote cult. betekenis. Interessante bijgebouwen.
91	Lobbenhoef	10.	+	+	+	+	Vrij authentieke boerderij uit midden van twintigste eeuw, geringe aanpassingen.
92	Locht	2/3.	+	++	++	+	Voormalige boerderij aangepast t.b.v. gewijzigd gebruik.
93	Molendijk-Noord	61.	+	++	+	+/-	Herstelbare boerderij vergt deskundig onderzoek en deskundig architect.
94	Nieuwe Molenheide	5	+/-	+	+/-	+	Woonhuis in stijl van een boerderij; ca. 1924
95	Nieuwe Molenheide	11	++	++	+/-	+	Villa; ca. 1930; elementen Amsterdamse School; bouwstijl
96	Nieuwe Slender	18.	++	++	++	+	Eenvoudige waardevolle boerderij en bijgebouwen uit midden van de vorige eeuw.
97	Nonnenbos	6.	++	++	++	+	Hoekgevelboerderij, zeer zeldzaam type. Diverse bijgebouwen.
98	Oetelaar	5.	+	++	+/-	-	Grote boerderij met gevels welke een nieuwe indeling hebben.
99	Oetelaarsestraat	2.	++	++	++	+	Hallehuisboerderij welke als woonboerderij in gebruik is.
100	Oetelaarsestraat	33/33A	+/-	++	+	+/-	Woonboerderij waarvan de gevel vragen oproepen, mogelijk niet correct verbouwd.
101	Oetelaarsestraat	39	+	+/-	+	++	Transformatorhuisje; ca. 1950; Zadeldak, Romaanse pannen
102	Oetelaarsestraat	45.	++	++	++	+	Hallehuis boerderij waarvan de bedrijfsvoering is aangepast aan die van een langgevel.
103	Oetelaarsestraat	53.	+/-	++	+	+/-	Verbouwde boerderij waarbij delen van het bedrijfsgedeelte behouden zijn.
104	Olieeindsestraat	4.	+	+	+	+/-	Klein verbouwd woonhuisje wat mogelijk een keuterijtje was.
105	Olieeindsestraat	5.	+	++	+/-	-	Woonboerderij verbouwd waarbij voorbij gegaan is aan de oorspronkelijke situatie.
106	Olieeindsestraat	8.	+/-	++	+	+/-	Verbouwde boerderij waarbij met het bestaande geen rekening gehouden is.
107	Olieeindsestraat	11.	+/-	++	+/-	+/-	Verbouwd boerderijtje wat geen betrouwbare gegevens bezit.
108	Olieeindsestraat	17.	+	++	+	+/-	Grotendeels verbouwde boerderij die veel eigen inbreng toont.

Bijlage 3 Lijst landschappelijk, architectonisch en/of cultuurhistorisch waardevolle gebouwen

Nr.	Adres	huisnr.	A.h.	R.s	C.h.	Gaafheid	Informatie
109	Oude Molenheide	20.	+	++	++	+	Voormalige boerderij welke geen ingrijpende verbouwingen heeft gehad.
110	Pastoor v Vroonhovenstr.	1.	+	++	+	+/-	Verbouwde boerderij waarbij het gebruik voorop stond, verlies aan waarden.
111	Pastoor v Vroonhovenstr.	10.	+	++	+	+/-	Verbouwde boerderij nu twee woningen. Enig verlies aan oorspronkelijkheid.
112	Pastoor v Vroonhovenstr.	13.	+/-	++	+/-	+/-	Verbouwde boerderij. Enig verlies aan waarden en oorspronkelijkheid.
113	Pastoor v Vroonhovenstr.	15.	+	++	+	+	Fraaie hallehuisboerderij verbouwd tot woonboerderij.
114	Plein	9.	+	+	+	+	Verbouwde korte gevel boerderij met langgevel bedrijfsvoering.
115	Plein	13/13A	+	++	+	+/-	Verbouwde boerderij.
116	Poelkensdijk.	1.	+	++	+	+	Aardig herbouwde boerderij met dubbele bewoning.
117	Putsteeg	6.	++	++	++	+	Woonhuis tussenlid en bedrijfsruimte, opgezet volgens scheiding wonen en werken.
118	Putsteeg	8.	+	++	+	+	Verbouwde boerderij uit de wederopbouwtijd. Enig verlies aan waarden.
119	Putsteeg	10.	+	++	+	+	Boerderij uit wederopbouwtijd. Enige aanpassingen aan voorgevel en achtergevel .
120	Putsteeg	31.	++	+	++	+	Boerderij uit wederopbouwtijd met enkele bijgebouwen, geheel is waardevol.
121	Putsteeg	37.	+	+	++	+	Grote boerderij gebouwd omstreeks 1900. Enkele wijzigingen.
122	Rooiseweg	17.	++	++	++	+	Zeer waardevolle wederopbouw boerderij welke geheel authentiek lijkt.
123	Schootsehoef	4.	+	++	+	+	Vroege verbouwing van een kleine boerderij.
124	Schootsestraat	46.	+	++	+	+	Waardevolle hallehuisboerderij welke grote aanpassingen heeft ondergaan.
125	Schootsestraat	59.	++	++	++	++	Zeer waardevolle boerderij, authentiek en bovendien fraai gelegen
126	Schrijvershoef	10.	++	++	+	+	Waardevolle boerderij uit het interbellum met aangepast bedrijfsgedeelte.
127	Schrijvershoef	12.	+	++	++	+	Kleine boerderij uit wederopbouwtijd.
128	Steeg	31.	+	++	+	+/-	Verbouwde boerderij welke nog enigszins op het oorspronkelijke lijkt.
129	Steeg	40.	+	++	++	+	Fraaie grote waardevolle hallehuisboerderij.
130	Steeg	42.	++	++	++	+	Grote waardevolle hallehuisboerderij waarvan de bedrijfsruimte aangepast is.
131	Veghelsedijk	26.	+	+	++	+	Authentieke waardevolle boerderij uit de wederopbouwtijd.
132	Vossenbergr	11.	++	+	++	+	Bijzondere woning gemetseld in koppenverband. Zeer uitzonderlijk!!!!
133	Weidonk	2.	++	++	++	+	Waardevolle boerderij uit de vooroorlogse periode. De stalen ramen in de stal zijn zeldzaam
134	Weidonk	4.	+	++	+	+	Waardevolle boerderij, die wat minder zorgvuldig verbouwd.

Verklaring van gebruikte afkortingen:

<p>A.h. = architectuurhistorisch; R.s. = ruimtelijke samenhang / landschappelijke waarde; C.h. = cultuurhistorische waarde</p>
--